

DGUV, Mittelstr. 51, 10117 Berlin

Rundschreiben DGUV

An die Mitglieder der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung

Rundschreiben - 0412/2013 vom 20.11.2013

Betreff:

Sicherheitshinweise bei der Benutzung von wasserführenden Armaturen in der Feuerwehr und den
Hilfeleistungsorganisationen

DOK:

683.53

Sachgebiet(e):

Prävention

Ansprechpartner:

Tim Pelzl

089/62272-174, tim.pelzl@dguv.de

Freigabe durch:

Walter Eichendorf

Im Bereich der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) ist es zu einem schweren Unfall bei einer Löschübung gekommen. Ein geschraubtes Kupplungsteil einer wasserführenden Armatur löste sich und schlug dem Strahlrohrführer in Gesicht.

Bei auf Grund des Unfalls bei weiteren Feuerwehren durchgeführten ersten Überprüfungen wurden mehrere lose Verschraubungen an verschiedenen wasserführenden Armaturen, die außer bei Feuerwehren u.a. auch beim THW vorhanden sein können, festgestellt.

Das Sachgebiet „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV hat daher in der **Anlage** weitere Hinweise und Empfehlungen zur Prüfung von wasserführenden Armaturen gegeben.

Anlage