

3/2018 Feuerwehrreport

- **Freiwillige Sicherheitsmaßnahme**
- **Allgemeine Sicherheitsinformation**

Freiwillige Sicherheitsmaßnahme für Benzin-Kettensägen

Bei einigen Benzin-Kettensägen der Firma Dolmar wurde festgestellt, dass die automatische Kettenbremse zu spät aktiviert werden könnte. Im Falle eines „Kick-Backs“ könnte dadurch die laufende Sägekette den Benutzer berühren.

Die betroffenen Geräte dürfen nicht mehr verwendet oder weitergegeben werden.

Betroffen sind die DOLMAR Modelle der Serien

- PS6400H
- PS7310 / PS7310H
- PS7910 / PS7910H

Weitere Informationen der Firma Dolmar hierzu sind unter folgendem Link zu finden:

http://www.dolmar.de/service/sicherheitshinweis/sicherheitshinweis_fuer_benzin_ketten_saegen.html

Allgemeine Sicherheitsinformation Rosenbauer Hochleistungslüfter V22 und E22

Bei einigen Hochleistungslüftern der Firma Rosenbauer ist es beim Zulieferer teilweise zu Bauteilabweichungen gekommen. Aus diesem Grund kann eine Zerstörung des Lüfterrades nicht ausgeschlossen werden. Dadurch könnten Personen verletzt werden.

Betroffen sind die Lüfter der aktuelle Baureihe

- FANERGY V22
- FANERGY E22

Weitere Informationen erhalten Sie in der Anlage.

10.07.2018

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Bankt-Franziskus-Straße 146 - 40470 Düsseldorf, Tel. 0211 9024-0, Fax 0211 9024-355

Rosenbauer International AG, P.O. Box 176, 4021 Linz, Austria

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria

Unser Zeichen TPfa
Tel.-Durchwahl 140
Fax 94338/94140
Datum 19.03.2018

Tel.: +43 732 6794-DW/Ext
Fax: +43 732 6794-DW/Ext
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Allgemeine Sicherheitsinformation Rosenbauer Hochleistungslüfter V22 und E22

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit dem Kauf eines Hochleistungslüfters der Baureihe FANERGY haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Rosenbauer entschieden, das einer permanenten Kontrolle unterliegt.

Im Zuge unserer kontinuierlichen Produktüberwachung mussten wir leider feststellen, dass es bei einem unserer Zulieferer teilweise zu Bauteilabweichungen gekommen ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es infolgedessen zur Zerstörung des Lüfterrades kommt, durch dessen Teile wiederum eine Person verletzt werden könnte. Dies hat uns veranlasst, bei sämtlichen Lüftern der aktuellen Baureihe FANERGY V22 und E22 das potenziell betroffene Bauteil kostenlos auszutauschen.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und ersuchen Sie Ihre(n) Rosenbauer Serviceniederlassung / Servicepartner zu kontaktieren und einen Werkstatttermin für den Austausch zu vereinbaren.

Bitte beachten Sie unabhängig davon auch unsere Sicherheitshinweise für den Betrieb von Hochleistungslüftern mit besonderem Augenmerk auf folgende Punkte:
Der Aufenthalt von Menschen und Tieren im Ausblasbereich des Lüfters ist unzulässig und im Betrieb ist jederzeit auf geprüften Augenschutz (Schutzbrillen, Helmvisiere) sowie auf das Tragen von Schutzhandschuhen zu achten.

Mit freundlichen Grüßen



H. Detzlhofer
Leitung Product Division
Fire & Safety Equipment



T. Pfatschbacher
Produktmanager